

## AS PARMET

### Ripplagede hooldusjuhend

#### Ripplaelementide puhastamine

Parmeti ripplaelemente võib pesta veega, tugevasti saastunud pindu tuleb aga puhastada majapidamises kasutatavate nõrgatoimeliste pesuainetega. Puhastamiseks kasutada pehmest kangast lappi. Lae pinna puhastamisel rakendada jõudu ainult sel määral, mis ei põhjusta lae pinna mehhaanilist deformeerimist puhastaja poolt.

#### Pinnakatte hoolde- ja remontvärvimine

##### Hooldevärvimine

Polümeerkatte hooldevärvimise vajadust on raske prognoosida. Seda mõjustavad väga paljud tingimused, näiteks pinna kalle, objekti asukoht, värvitoon jne.

Enne hooldevärvimist tuleks kontrollida pinnakatte seisukorda.

Enne hooldevärvimist tuleb polümeerkatte hoolikalt puhtaks pesta ammoniaaki sisaldava ja leelise reaktsiooniga pesuainega. Seejärel pind hoolikalt veega loputada ja lasta kuivada.

*Polümeerkatteile sobivad hooldevärvid*

Polümeerkate	Hooldevärv
Pural	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston) või vees lahustuv akrüüllateks (RepcO)
Plastisool	Vees lahustuv akrüüllateks (RepcO)
Mattpolüester	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston) või vees lahustuv akrüüllateks (RepcO)
PVF <sub>2</sub>	Akrüülvärv (Plaston) või akrüüllateks (RepcO)
Polüester	Akrüülvärv (Plaston)

##### Remontvärvimine

Transpordil, paigaldamisel või mõnel muul viisil tekkinud kriimustused kõrvaldatakse polümeerkattest värvimise teel. Enne värvimist tuleb pind kindlasti puhastada (nt lakibensiiniga). Kriimustused värvitakse õhukese kihina. Olenevalt kriimustuse sügavusest (kas ulatub aluskihini), tuleb värvida kas ühe või kahe kihina.

*Polümeerkatteile sobivad remontvärvid (juhul, kui kriimustus ulatub aluskihini)*

Polümeerkate	Remontvärv
Pural	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston)
Plastisool	Vees lahustuv akrüüllateks (RepcO)
Mattpolüester	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston) või vees lahustuv akrüüllateks (RepcO)
PVF <sub>2</sub>	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston)
Polüester	Lahustil baseeruv akrüülvärv (Plaston)